

we deliver  
you discover



# SERVICEPLAN FÜR DIE CS<sub>500</sub>-SERIE SCREW CAP RECAPPER

*Ein Standard-PM-Serviceplan für die Wartung Ihrer Geräte*



## STANDARD-PM-SERVICEPLAN

### *Einheit zur Werkstatt schicken*

- Eine (1) planmäßige PM-Inspektion
- Leistungsprüfung
- Gründliche Reinigung und Schmierung von Maschinenachse, Spindeln und Führungen
- Funktionsprüfung von Maschinenachse, Motor, Rutschkupplungen, Bits und O-Ringen
- Inspektion von Sicherungen, Führungen, O-Ringen, Federn, Stromkabeln und Steckern (Einstellung, Austausch oder Reparatur dieser Teile nach Bedarf)
- Ausgeschlossen sind: alle Reparaturteile

HALTEN SIE  
IHRE AUS-  
RÜSTUNG  
IN TOP-  
FORM!